

取扱説明書

目 次

1.	はじめ	الله الله الله الله الله الله الله الله	2
2.	測定原	理	3
3.	仕	様	5
4.	各部の名称		6
5.	測定の準備		8
6.	測	定	15
7.	その他の機能		17
8.	取り扱い	1上の注意	19

1. はじめに

HI-520は、本体と検出部を一体化したハンディタイプの高周波水分計で、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、モルタル、コンクリート、ALCなどの水分測定用です。

測定物に押し当てるだけで、水分を直接デジタル表示し、アラーム機能やホールド機能、自動温度補正機能も備わっています。

本器はコンクリート建材製造業、防水工事業、 塗装業などの建設・土木業界での水分管理用機 器として広くご利用いただけます。

2. 測定原理

本器は、高周波容量式水分計で、モルタル、コンクリートの水分による誘電率(高周波容量)の変化を検出して、水分を測定する方法を用いています。


各種材料の誘電率は、空気を1とした場合に10以下です。一方、水の誘電率は80で各材料のそれに比べて、大変大きな値です。したがって、各種材料に水分を含むと、見掛け上の誘電率が増加します。

そこで、あらかじめ水分と誘電率の関係を求めておけば、誘電率を測定することによって水分を知ることができます。

この原理を応用して、水分値を直接デジタル表示させたのが、本器です。

実際には、誘電率に代わる高周波容量変化をとらえ、これを周波数に変換して水分を表示させています。

その関係は、下記のとおりです。



 $C = \varepsilon \cdot K(Farad)$

ε: 水分を含んだ材料の誘電率

K:検出部(電極部)形状で決定する定数

C:容量

3. 仕 様

測 定 原 理 :高周波容量式(20MHz)

測定対象と範囲:人工軽量骨材コンクリート......0~23%

石膏ボード......0~50%

モルタル......0~15% コンクリート......0~12%

ALC.....0~100%

補 正 機 能 :厚さ 10~40mm

温度 自動0~40℃ 手動0~70℃

表示:LCDによるデジタル表示

アラーム機能 : 設定値以上の水分値のとき、ブザーによるアラーム


電 源 : 電池9V(006Pアルカリ)


寸 法:56(W)×130(D)×110(H)mm

質 量:約300g

付属品:電池9V(006Pアルカリ)、ドライバー、ソフトケース

4. 各部の名称







5. 測定の準備

1.電 源

本器の電源は9V乾電池(006Pアルカリ)を使用しています。



親指を矢印の方向へ引くと、 電池収納部のふたが外れます。



新しい電池を ⊕、⊝ の方向を確認して正しく入れます。

2. 各種ダイヤルのセット


測定したい材料を $1 \sim 5$ から選びます。

① 選択ダイヤル

選択ダイヤルを選んだ**材料の数字**に合わせます。


〔例〕3のモルタルを選択

- 1 人工軽量骨材コンクリート
- 2 石膏ボード
- 3 モルタル
- 4 コンクリート
- 5 ALC
- **D** D.MODE



D.MODE

本器は、5種類の材料の水分と**高周波容量**の関係を事前に求め、その関係式(目盛)をマイクロコンピュータに記憶させることにより、水分を直接デジタルで表示します。しかし、それ以外の材料については、関係式(目盛)が入力されていないので、水分を直接表示することはできませんが、水分に対応するD.MODE(0~1999目盛)を表示します。このD.MODE目盛は、高周波容量に匹敵するので、水分が多いものほど大きな値を示します。



材料の水分とD.MODE目 盛の関係は左図のように なりますので、両者の相 関関係から水分目盛を求 めれば、5種以外の材料の 水分も測定できます。

・目盛作成方法については、別途お問い合わせください。

② アラーム設定(ALARM)

上限水分が設定できます。設定値より多い水分値を検知 すると、ブザーが『ピッピッ』と鳴ります。

(a) N スイッチを押し、"厚さ補正ダイヤル"を




(b) 表示が次のようになります。

□ F アラームが設定されていない状態□ 15%にアラーム設定されている状態

(c) 本体右側の "ALARM SET" のところに設定用トリマーがあります。

付属のドライバーでトリマーを回して、表示部の設定 水分値を**希望するアラーム設定値**に合わせます。

(注) アラーム設定値は、次の水分に限ります。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、35、40%




③ 厚さ補正ダイヤル

ダイヤルを測定する材料の厚さに合わせます。

ただし、厚さが40mm以上の場合は40mmの位置に合わせます。


回し過ぎてALARMにセットされると、アラーム設定になってしまいます。




④ 温度補正

本器には自動温度補正機能が備わっていますので、通常の測定では、"温度補正ダイヤル"をAUTOにするだけです。

ただし、本器と測定材料との温度差が10℃以上ある場合、または測定材料の温度が40℃以上の場合は、 "温度補正ダイヤル"を**測定材料の温度**に合わせます。



〔例〕自動温度補正 (通常の測定)



〔例〕 測定材料の温度:50℃

6. 測 定

1. 電源投入

水分検出部を空中に向け、 ○N スイッチを押します。 ブザー音(プープップー)が鳴り、約2秒間 日日日と表示し、次に「日」 ~ 5 (選択ダイヤルで設定した数字)を表示します。 D.MODEの場合は「日を表示します。

[例] 3 のモルタルを測定

[8.3



(注)表示の数字やマークが点滅したら、電池が消耗していますので、 新しい電池(9V 006P)と交換してください。

2. 測 定

測定する材料に、水分検出部を押し当てると、水分がデジタルで表示されます。

3. 電源OFF

測定が終了したら、(0ff) スイッチを押します。

7. その他の機能

1. "HOLD" スイッチ

本器は、水分検出部を測定面に押し当てると水分を表示し、離すと水分表示は消えますが、「HOLD スイッチを押すと、水分検出部を測定面から離しても、水分を表示したままになります。

HOLD 機能を働かせたいときは、測定中に HOLD スイッチを押します。

HOLD スイッチを解除したり、次の測定に移るときは、再び HOLD スイッチを押します。

2. オート・パワー・オフ機能

本器は、10分間測定しないでいると、自動的に電源が切れるようになっています。


3. 注意信号 FFF

本器での測定範囲は、P.5の「3.仕様」にありますが、測定可能な上限水分を超えた場合には、**FFF** を表示します。

8. 取り扱い上の注意

- 測定する面は**平面**が望ましく、水分検出部分が**よく密着** するようにします。
- 2. 水分検出部が測定対象面からはみ出さないように、測定 材料は130×55mm以上のものを用意します。
- 3. 厚さが40mm以上の材料のときは、厚さ補正ダイヤル を40mmに合わせます。

4. "ON" "OFF" "選択スイッチ" はボールペンなど先の尖ったもので操作しないでください。故障の原因となります。



株式会社ケツト科学研究所